




Entnahme Lichtquelle zur Überprüfung / Removal of light source for verification

		
1	2	3
		
4	5	6
		
1 remove the screw	2	3


Entnahme Betriebsgerät zur Überprüfung / Removal of control gear for verification



1




2



3
take apart the wire from terminal



4
remove the screw



5
remove the screw



6
remove the screw